


# Soluzioni per i beni culturali

## Analisi dell'umidità nelle murature

Localizzazione e quantificazione della presenza di umidità nelle strutture murarie.



### SOLUZIONI SU MISURA

Utilizzo di diverse tecniche di analisi a seconda delle problematiche riscontrate.



### RISPARMIO

Analisi di superfici estese in tempi rapidi con il metodo termografico.



### ELEVATO LIVELLO DI DETTAGLIO

Ogni centimetro della superficie viene analizzato, localizzando con precisione la presenza di umidità.



### CONSERVAZIONE ASSICURATA

È possibile prevenire i danni legati alla presenza di umidità.

Zero Kelvin è in grado di localizzare e quantificare la presenza di umidità su ampie superfici attraverso un esclusivo metodo termografico.

La misura del parametro STI (Saturation Thermal Index) permette di valutare in modo quantitativo lo stato igrometrico delle strutture. Questa procedura può essere integrata dalle prove termogravimetriche effettuate secondo UNI 11085.